

~57-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 64) 73

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Žilvino g.
(gatvė)

33-B-10
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072660 48
Y= 506049' 63



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,88	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,88	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzažiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,80 129,08	
			Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,80 129,08	
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,82 129,06	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V. Augėnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2010 m. 04 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	