

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulynys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 99 92

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Stoniškių g. - Balsių 33-B-10
(gatvė)



(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



$$X = \frac{6072665,01}{Y = 587128,54}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 14	
Dangtis		KET	650	—	130,54	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00	130,54	Ar yra vandens? — nera	
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nera	
Dugnas		BET	1500	5,35	125,19	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	5,48	125,08	AB'Inžineriniai tyrimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia			
	Nr.2	PVC	315	Viršus	5,48	125,08	
				Apačia			
	Nr.3	PVC	160	Viršus	3,40	127,14	
				Apačia			
	Nr.3'	PVC	160	Viršus	5,30	125,24	
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
Objektas: 01-2-13019						Sudarė  J.Krukovski (parašas) (pavarde)	
Patikrino  V.Augūnas (parašas) (pavarde)							
2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							

Objektas. 01-2-13019
Sudarė [Signature] J.Krukovski
(parašas) (pavarde)
Patikrinė [Signature] V.Augūnas
(parašas) (pavarde)
2009 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)