

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (99) 92

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Stoniškių g. Balsių 33-B-10
(gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X = 6072665,01
Y = 587128,54



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės 14
Dangtis	KET	650	—	130,54	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,54	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	1500	5,35	125,19	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	
				Apačia	
	Nr.2	PVC	315	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3'	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

Objektas: 01-2-13019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavarde)

Patikrino V. Augėnas
(parašas) (pavarde)

2009 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)