

- 44 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (b9) 103

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072635.08
Y= 587200.30



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	300	—		130,10	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,10	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	—	2,35	127,75	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—			
	Nr.2			Viršus	—			
				Apačia	—			
	Nr.3			Viršus	—			
				Apačia	—			
	Nr.4			Viršus	—			
				Apačia	—			
	Nr.5			Viršus	—			
				Apačia	—			
	Nr.6			Viršus	—			
				Apačia	—			
	Nr.7			Viršus	—			
				Apačia	—			
Objektas: 01-2-13019								
Sudarė  J.Krukovski								
(parašas) (pavardė)								
Patikrino  V.Augūnas								
(parašas) (pavardė)								
2009 m. 11 mėn.								
(Įrengimo tyrinėjimo data)								