

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 10 107

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Ragės g.
(gatvė)



33-B-11
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



2MG
41



X= 6072634,12
Y= 587194,95

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	<u>130,29</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>130,29</u>	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus <u>1,87</u> <u>128,42</u>	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus <u>1,87</u> <u>128,42</u>	
			Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus <u>1,90</u> <u>128,39</u>	Objektas: <u>01-12-13019</u>
			Apačia		
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
					2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)