

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (13) 109

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072613,16
Y= 587202,32



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,33	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	135,33	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus 1,95 128,38	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus 1,95 128,38	AB "Inžineriniai tyrimai"
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,98 128,35	Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J.Krukovski
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrinė V.Augūnas
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 11 mėn.
				Apačia	
					(Įrengimo tyrinėjimo data)