

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (122) 122^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kaukų g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRĖSIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072624,18
Y= 587297,26



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,17	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,17	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,81 128,36 Apačia	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,81 128,36 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,84 128,33 Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					Objektas: 01-2-13019
					Sudarė <u>[Signature]</u> J. Krukovski (parašas) (pavardė)
					Patikrina <u>[Signature]</u> V. Augūnas (parašas) (pavardė)
					2009 m. 11 mėn.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)