

47-

Vandentiekis
(Komunikacija)Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)


Kortelė Nr. 42a 123a

Vilnius
(Miestas)Balsiai Kaukų g.
(gatvė)33-B-11
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = 6072616,46$$

$$Y = 587300,71$$


Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—	130,20	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,20	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,82	128,38	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,82	128,38	
				Apačia		
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,85	128,35	
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		
				Apačia		
Objektas: 01-0-13019						
Sudarė J. Krukovski						(parašas) (pavardė)
Patikrinė V. Augunas						(parašas) (pavardė)
2009 m. 11 mėn.						(įrengimo tyrinėjimo data)