

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(119) 129

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kauky g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072617,58
Y= 587307,33



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nera
Dangtis	KET	300	—	<u>130,08</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>130,08</u>	Ar yra vandens? — nera
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nera
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	AB-Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA" Papildė M. Di/ba 2013 Objektas: 01-2/3019 Sudarė J.Krukovski Patikrinė V.Augūnas 2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	