



Kortelė Nr.(7) 13

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)

PRI RIŠIMO SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,26	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,26	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Varzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	3,15	127,11	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	3,15	127,11	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	3,15	127,11	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
						Objektas:	01-213019
						Sudarė	 J. Krukovski (parašas) (pavardė)
						Patikrino	 V. Auganas (parašas) (pavardė)
						2012 m. 04.05 mėn. (Irengimo tyrimo data)	