

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 130

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kaukų g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072615,73
Y= 587301,34



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	<u>130,21</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>130,21</u>	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	—
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	—
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	—
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	—
				Apačia	

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. Augėnas
(parašas) (pavardė)

2009 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)