

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (59 142^a)

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072634,17
Y= 587393,18



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	130,35	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,35	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1			Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	
				Apačia	2,06 128,29	
	Nr.3			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.4			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.5			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.6			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.7			Viršus	—	
				Apačia	—	
Objektas: 01-8-13019						
Sudarė						J. Krukovski (parašas) (pavardė)
Patikrino						V. Augūnas (parašas) (pavardė)
2009 m. 10 mėn.						(Įrengimo tyrinėjimo data)