

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 55 **149**

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)


33-B-11
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)


PRIRIŠIMO SCHEMA

X= **6072651,97**
Y= **587389,38**


Vertikalusis



Horizontalusis



2MG
17



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,22	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		130,22	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdynai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
				Apačia	3,52	126,70	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	3,52	126,70	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			
				Apačia	1,88	128,34	
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-213019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė <i>[Signature]</i> J.Krukovski
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino <i>[Signature]</i> V.Augūnas
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn.
				Apačia			

(Įrengimo tyrinėjimo data)