

-41-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (22) 161^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



$$X = \frac{6072563,85}{Y = 587219,28}$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 10 met.
Dangtis		KET	650	—	130,41	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,41	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		BET	2000	3,10	127,31	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus 2,60	127,81	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia		
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus 2,60	127,81	
				Apačia		
	Nr.3	PE	110x6,6	Viršus 2,60	127,81	Objektas: 01-2-13019
				Apačia		
	Nr.4			Viršus		
				Apačia		
	Nr.5			Viršus		
				Apačia		
	Nr.6			Viršus		
				Apačia		
	Nr.7			Viršus		Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia		
					Patikrinęs V.Augūnas (parašas) (pavardė)	
					2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)	