

- 42 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

(2. kanalizacijos kamera)
(Inginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (23) 162^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072563,75
Y= 587217,40



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 12 met.
Dangtis	KET	650	—	130,43	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,43	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	BET	1000	3,60	136,83	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus	
				Apačia	
	Nr.2			Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2/13019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. Augūnas
(parašas) (pavardė)

2009 m. 11 mėn.

(Inginimo tyrinėjimo data)