

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 118 173

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kaukų g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072605.02
Y= 587304.88



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	<u>130,12</u>	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	<u>0,00</u>	<u>130,12</u>	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB*Inžineriniai tyrinėjimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	Objektas: 01-2-18019
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Patikrino <u>[Signature]</u> V.Augonas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	