

-66-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 408 182^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kauky g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072562.03
Y= 587320.08

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	130.05	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0.00	130.05	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	
				Apačia	3.49	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	
				Apačia	3.49	
	Nr.3			Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrimai"
				Apačia	—	
	Nr.4			Viršus	—	Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	—	
	Nr.5			Viršus	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	
	Nr.6			Viršus	—	Sudarė J. Krukovski
				Apačia	—	
	Nr.7			Viršus	—	Patikrinė (parašas) V. Augonas
				Apačia	—	

Objektas: 01-2-13019

Sudarė J. Krukovski

(parašas) (pavardė)

Patikrinė (parašas) V. Augonas

(parašas) (pavardė)

2009 m. 10 mėn.

(Įrengimo tyrinėjimo data)