

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (Vib) 190

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kauky g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072582,38
Y= 587321,90



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,12	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,12	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
				Apačia	2,24	127,88	
	Nr.3			Viršus			Filiatas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2/13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J. Krukovski
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrinė V. Augūnas
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn.
				Apačia			
							(Įrengimo tyrinėjimo data)