

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(43) 193

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatūra)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072605,77
Y= 587402,49



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,25	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	130,25	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vanzaižiai	Nr.1		Viršus		
			Apačia		
	Nr.2	PVC	Viršus		AB'Inžineriniai tyrinėjimai'
			Apačia	2,15 128,10	
	Nr.3		Viršus		Filialas 'TOPOGRAFIJA'
			Apačia		
	Nr.4		Viršus		Objektas: 01-2913019
			Apačia		
	Nr.5		Viršus		Sudarė J.Krukovski
			Apačia		
	Nr.6		Viršus		Patikrinė V.Auganas
			Apačia		
	Nr.7		Viršus		2009 m. 10 mėn.
			Apačia		
					(Įrengimo tyrinėjimo data)