| | | |
|---|---|---|
| Vandentiekis (Komunikacija) | Sklendė (Įrenginio pavadinimas) | Kortelė Nr.(45) 194 |
| Vilnius (Miestas) | Balsiai Aitvarų g. (gatvė) | 33-B-41 (Planšeto nomenklatūra) |

ŠULINIO PJUVIAI (m.)




PRIRIŠIMO SCHEMA




| Pavadinimas | | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio | | Altitudė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dangtis | | KET | 150 | — | | 130,30 |
| Žemė | | — | — | 0,00 | | 130,30 |
| Sienos | | — | — | — | | |
| Dugnas | | — | — | | | |
| Vamzdžiai | Nr.1 | PE | 200x11.9 | Viršus | 2,10 | 128,20 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.2 | PE | 200x11.9 | Viršus | 2,10 | 128,20 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.3 | PE | 32 | Viršus | 2,16 | 128,14 |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.4 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.5 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.6 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |
| | Nr.7 | | | Viršus | | |
| | | | | Apačia | | |

Lipynes ..... nėra

(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? ---- nėra

Ar yra dujų? ---- nėra

Pastabos:

AB"Inžineriniai tyrinėjimai"
Filialas "TOPOGRAFIJA"

Objektas: 01-2-13019

| | | |
|---|---|---|
| Sudarė | (parašas) | J.Krukovski (pavardė) |
| Patikrino | (parašas) | V.Augūnas (pavardė) |

2009 m. 10 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)