

-45-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 132 211a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PĖJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,73	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	130,73	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 2,78 127,95	
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 2,78 127,95	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.3	PE	110x6.6	Viršus 2,78 127,95	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	