

-46-

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (36) 212^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO ŠHEMA

Vertikalusis




Horizontalusis



$$X = 6072516,66$$

$$Y = 587235,05$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	150	—		130,57	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,57	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	2,45	128,12	AB'Inžineriniai tyrimai Filialas 'TOPOGRAFIJA'	
				Apačia				
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	2,45	128,12		
				Apačia				
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,48	128,09	Objektas: 01-2-13019	
				Apačia				
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus				Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.6			Viršus				Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia				
	Nr.7			Viršus				2009 m. 11 mėn. (Irenavimo tyrimo data)
				Apačia				

2009 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)