


Nr.() 212a KORTELE

77/34-0190
(LKS)

ŠULINIO PJŪVIAI

(Malamanya dua di m)



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Atitūdis	Lipinės		
Dangtis		ketus	100			130,45			
Žemė				0 00		130,45	Ar yra vandens		
Sienos							Ar yra dujų		
Dugnas							Pastabos		
Vamzdžiai	Nr.1	pe	110	Viršus	1,85	128,60	UAB "Geodeziniai tyrinėjimai"		
				Apadla					
	Nr.2	pe	110	Viršus	1,85	128,60			
				Apadla					
	Nr.3	pe	32	Viršus	1,85	128,60			
				Apadla					
	Nr.4			Viršus					
				Apadla					
	Nr.5			Viršus					
				Apadla					
				Viršus					
				Apadla					
			Viršus						
			Apadla						
			Viršus						
			Apadla						
							Objekto nr.	Ob. Nr.	
							Sudarė		K. Petrauskas
							Patikrino		
DATA 2012.12.21									
(renginio tyrinėjimo data)									