

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šuliny
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 134 217

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Ragės g.
(gatvė)


33-B-11
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PUUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072526,81
Y= 507232,98

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,36	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,36	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	3,30	127,06	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	3,30	127,06	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	2,36	128,00	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	—	—	
				Apačia	3,00	127,86	
	Nr.5			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrinė V.Auganas (parašas) (pavardė) 2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	