

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 128 219

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072549,54
Y= 587224,19



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		130,32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,32	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus	2,42	127,90	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus	2,42	127,90	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,45	127,87	
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			
						Objektas: 01-2/3019	
						Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)	
						Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)	
						2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrimo data)	