

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 103 234

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kauky g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

, PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072556,82
Y= 587331,51



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	KET	650	—	129,94	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	129,94	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	BET	1000	2,20	127,74	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	Papildė: M.D. 164 2011 08 30
				Apačia	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	Objektas: 01-2/13019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Patikrino: V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	