

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 235

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kauky g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis




Horizontalusis



X= 6072554,04
Y= 587322,81



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		130,05	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,05	Ar yra vandens? — nėra	
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra	
Dugnas		PVC	315				Pastabos:	
Vamzžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia	3,13	126,92		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	3,13	126,92		
	Nr.3	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2,48	127,57		
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2019	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J.Krukovski	
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V.Auganas	
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tvirtinimo data)	
				Apačia				