

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 99 236

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kaukų g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis





Horizontalusis



X= 6072529,02
Y= 587340,80



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,13	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,13	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamželiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,40	127,73	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2713019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia			