

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (77) 38

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)


33-B-11
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072752,02
Y= 587357,02

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	550	—	130,14	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,14	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	600	—	—	Pastabos:
Vandzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB'Inžineriniai tyrinėjimai Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3			Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
					Objektas: 01-213019
					Sudarė (parašas) J.Krukovski (pavardė)
					Patikrino (parašas) V.Augūnas (pavardė)
					2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)