

- 19 -

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (1) 40

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Stoniškių g.
(gatvė)


33-B-11
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072729,25
Y= 587316,40

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	550	—	129,93	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	0,00	129,93	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	600			Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	315	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	315	Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	

Objektas: 01-2713019

Sudarė J. Krukovski
(parašas) (pavardė)

Patikrino V. Augūnas
(parašas) (pavardė)

2009 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrinėjimo data)