

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 41^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvary g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072740,65
Y= 587363,82



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nera
Dangtis		KET	300	—		130,35	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,35	Ar yra vandens? — nera
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nera
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1			Viršus			AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			
				Apačia	2,30	128,05	
	Nr.3			Viršus			Objektas: 01-2013019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J. Krukovski
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino V. Augūnas
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn.
				Apačia			

(Įrengimo tyrinėjimo data)