

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(71) 42^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072721,80
Y= 587370,37



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—	130,28	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,28	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—	—	Pastabos:
Vanzaižiai	Nr.1	PVC	160	Viršus	—	AB-Inžineriniai tyrimai, jmar Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,65 128,63	
	Nr.2	PVC	160	Viršus	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	1,65 128,63	
	Nr.3			Viršus	—	Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	
	Nr.4			Viršus	—	Patikrinė V.Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	—	
	Nr.5			Viršus	—	2013 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	
	Nr.6			Viršus	—	
				Apačia	—	
	Nr.7			Viršus	—	
				Apačia	—	