

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 72 44a

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)


33-B-11
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)


PRIŖIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



X= 6072734,98
Y= 587358,52



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynes nėra
Dangtis		KET	150	—		130,21	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,21	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	2,07	128,14	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
	Nr.2	PE	200x11.9	Apačia	2,07	128,14	
				Viršus	2,13	128,08	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus			Objektas: 012/13019 Sudarė J.Krukovskis (parašas) (pavardė) Patikrinęs V.Augūnas (parašas) (pavardė) 2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
	Nr.4			Apačia			
				Viršus			
	Nr.5			Apačia			
				Viršus			
	Nr.6			Apačia			
				Viršus			
	Nr.7			Apačia			