

rengi

stu
dai

0

šus

ičio

šus

ičio

šus

ičio

šus

ičio

šus

ičio

šus

ičio

šus

ičio

šus

ičio

šus

ičio

šus

ičio

šus

ičio

šus



ičio

šus

ičio

šus

ičio

Vandentiekis (Komunikacija)	Sklendė (Įrenginio pavadinimas)	Kortelė Nr. 54a					
Vilnius (Miestas)	Stoniškių (gatvė)	77/34-0189 (33-B-11) (Planšeto nomenklatura)					
ŠULINIO PJUVIAI (m.)		PRIRIŠIMO SCHEMA					
		$x = 6072673.75$ $y = 587162.65$					
Vertikalusis							
Horizontalusis							
Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra	
Dangtis	KET	150	—		130.58	(Medžiaga, kiekis) —	
Zemė	—	—	0.00		130.58	Ar yra vandens? ---- nėra	
Sienos	—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra	
Dugnas	—	—	—		—	Pastabos:	
Vandžiai	Nr.1	PE	110	Viršus	2.03	128.55	LAS07
				Apačia			
	Nr.2	PE	110	Viršus	2.03	128.55	UAB "Vilniaus topografija"
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	2.06	128.52	Objektas: Balsių g. 41
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Sudarė  A.Venclovas
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			(parašas)
				Apačia			(pavardė)
	Nr.6			Viršus			2018 m. 06 mėn. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			