

-41-

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulynys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 008 57

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Ragės g.
(gatvė)


33-B-11
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072664,25
Y= 587185,59

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	550	—	130,22	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	136,22	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PP	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PP	600	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB"Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.3	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	
				Apačia	
Objektas: 01-213019					
Sudarė J. Krukovski					(parašas) (pavarde)
Patikrino V. Augūnas					(parašas) (pavarde)
2009 m. 11 mėn.					(Įrengimo tyrinėjimo data)