

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 75 58

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Ragės g.
(gatvė)



33-B-11
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nera
Dangtis	KET	150	—	130,39	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,39	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,83 128,56	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,83 128,56	
				Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,86 128,53	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavarde)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	Patikrino V. Augūnas (parašas) (pavarde)
				Apačia	
					2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)