

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (78) 59

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072702,37
Y= 587170,34



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,40	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,40	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vandžiai	Nr.1	PE	110x6.6	Viršus 1,84 128,56 Apačia	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6.6	Viršus 1,84 128,56 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 1,87 128,53 Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-13019 Sudarė J. Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrinė V. Auganas (parašas) (pavardė) 2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
	Nr.5			Viršus Apačia	
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	