

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 83 60

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Ragės g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X = 6072678,38
Y = 587178,38



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 6 met.
Dangtis		KET	650	—	130,40	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00	130,40	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		BET	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		BET	1500	2,35	128,05	Pastabos:
Vamzužiai	Nr.1	PE	110x6,6	Viršus 1,90 Apačia	128,50	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr.2	PE	110x6,6	Viršus 1,90 Apačia	128,50	
	Nr.3	PE	110x6,6	Viršus 1,90 Apačia	128,50	
	Nr.4			Viršus Apačia		Objektas: 01-2/13019
	Nr.5			Viršus Apačia		
	Nr.6			Viršus Apačia		
	Nr.7			Viršus Apačia		
						Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
						Patikrino V.Augūnas (parašas) (pavardė)
						2009 m. 11 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)