

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 87 64

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Stoniškių g.
(gatvė)


33-B-11
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PĖJUVAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072704,59
Y= 587249,90

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	550	—		130,29	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,29	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PP	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PP	600	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	315	Viršus	4,72	125,57	-
				Apačia			
	Nr.2	PVC	315	Viršus	4,72	125,57	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.3	PVC	160	Viršus	2,20	128,09	Objektas: 01-2713019 Sudarė <u>[Signature]</u> J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrinęs <u>[Signature]</u> V.Augūnas (parašas) (pavardė) 2009 m. 11 mėn. (Irenavimo tyrinėjimo data)
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			
				Apačia			

2009 m. 11 mėn.
(Įrengimo tyrimų data)