

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 028 76

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Kaukų g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072674,55
Y= 587288,65



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,14	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,14	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1			Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Fitalas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus		2,22 127,92	
				Apačia			
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus		Objektas: 01-2-18019	
				Apačia			
	Nr.6			Viršus		Sudarė  J.Krukovski	
				Apačia			
	Nr.7			Viršus		Patikrinė  V.Augūnas	
				Apačia			
2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)							