

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(57) 91a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072661,82
Y= 587385,84



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynes nėra
Dangtis		KET	300	—		130,32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,32	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	—	—	
				Apačia	3,72	126,60	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	—	—	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	3,72	126,60	
	Nr.3			Viršus	—	—	
				Apačia	—	—	
	Nr.4			Viršus	—	—	Objektas: 01-2-13019
				Apačia	—	—	
	Nr.5			Viršus	—	—	Sudarė <i>[Signature]</i> J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.6			Viršus	—	—	Patikrinęs <i>[Signature]</i> V.Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia	—	—	
	Nr.7			Viršus	—	—	2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	—	—	