

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (L3) 93^e

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)



33-B-11
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIŖIŠIMO SCHEMA

Vertikalusis

Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		130,29	(Medžiaga, kiekis)
Zemė		—	—	0,00		130,29	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—		—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—	—		—	Pastabos:
Vamzdynai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	2,05	128,24	
				Apačia			
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	2,05	128,24	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,11	128,18	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 0122/13019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrinė: V. Augūnas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia			