

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (60) 94^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvarų g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJIVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072676,10
Y= 587378,76



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	150	—	130,29	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	130,29	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos	—	—	—	—	Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas	—	—	—	—	Pastabos:
Vamzdynai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus 2,04 128,25 Apačia	AB'Inžineriniai tyrinėjimai' Filialas 'TOPOGRAFIJA'
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus 2,04 128,25 Apačia	
	Nr.3	PE	32	Viršus 2,10 128,19 Apačia	
	Nr.4			Viršus Apačia	
	Nr.5			Viršus Apačia	Objektas: 01-2-13019 Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė) Patikrino V.Auganas (parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus Apačia	
	Nr.7			Viršus Apačia	
					2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrinėjimo data)