

52 -

Vandentiekis
(Komunikacija)

Sklendė
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (56) 96^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvarų g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PUUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072660,46
Y= 587385,29



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	150	—		130,34	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,34	Ar yra vandens? ---- nėra
Sienos		—	—	—			Ar yra dujų? ---- nėra
Dugnas		—	—				Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1	PE	200x11.9	Viršus	2,10	128,24	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.2	PE	200x11.9	Viršus	2,10	128,24	
				Apačia			
	Nr.3	PE	32	Viršus	2,16	128,18	Objektas: 01-2-13019
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė J.Krukovski (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino V.Augonas (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia			