

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (42) 98

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvarų g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072686,90
Y= 587376,07



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,28	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			—	0,00		130,28	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—			Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315				Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	3,93	126,35	
	Nr.2	PVC	200	Viršus			
				Apačia	3,93	126,35	
	Nr.3	PVC	160	Viršus			Objektas: 01-2213019
				Apačia	2,10	128,18	
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė  J. Krukovski
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino  V. Augūnas
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2009 m. 10 mėn.
				Apačia			
							(Įrengimo tyrinėjimo data)