

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Irenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (58) 99

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072677,12
Y= 587386,15



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	130,33	(Medžiaga, kiekis)
Zemė	—	—	0,00	130,33	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Duogas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Varzdžiai	Nr.1	PVC 110	Viršus	—	AB "Inžineriniai tyrimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
			Apačia	2,00 128,33	
	Nr.2	PVC 160	Viršus	—	Objektas: 01-8 13019
			Apačia	2,00 128,33	
	Nr.3		Viršus	—	Sudarė: J. Krukovski (parašas) (pavardė)
			Apačia	—	
	Nr.4		Viršus	—	Patikrino: V. Augėnas (parašas) (pavardė)
			Apačia	—	
	Nr.5		Viršus	—	2011 m. 09 mėn.
			Apačia	—	
	Nr.6		Viršus	—	(Irengimo tyrimo data)
			Apačia	—	
	Nr.7		Viršus	—	
			Apačia	—	