

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 58 99

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Aitvarų g.
(gatvė)

33-B-11
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072677,72
Y= 587386,15



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės	nėra
Dangtis		KET	300	—		130,33	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė		—	—	0,00		130,33	Ar yra vandens? — — nėra	
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — — nėra	
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:	
Vamzdžiai	Nr.1			Viršus				
				Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai"	Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	2,00	128,33		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-3 13019	
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	J.Krukovski
				Apačia				(parašas)
	Nr.6			Viršus			Patikrinęs	V.Augūnas
				Apačia				(parašas)
	Nr.7			Viršus			2009 m.	10 mėn.
				Apačia				(Įrengimo tvirtinimo data)