

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. () 153^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvarų g.
(gatvė)

33-B-12
(Planšetų nomenklatura)


ŠULINIO PJUVIAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072587,26
Y= 587425,23



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitude	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,68	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,68	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus			
				Apačia	1,95	128,73	
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB*Inžineriniai tyrimai* Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	1,95	128,73	
	Nr.3			Viršus			
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			Objektas: 01-2313019
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Sudarė <u>J.Krukavski</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Patikrino <u>V.Auganas</u> (parašas) (pavardė)
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			2016 m. 08 mėn. (Įrengimo tyrimo data)
				Apačia			