

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. 37 155

Vilnius
(Miestas)

Balsiai Artvarų g.
(gatvė)


33-B-12
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PJUVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X= 6072583,14
Y= 587413,05

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitude	Lipynės nėra
Dangtis	KET	300	—	13024	(Medžiaga, kiekis)
Žemė	—	—	0,00	13024	Ar yra vandens? — nėra
Sienos	PVC	—	—	—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas	PVC	315	—	—	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.2	PVC	200	Viršus	AB "Inžineriniai tyrinėjimai" Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia	
	Nr.3	PVC	160	Viršus	Objektas: 01-213019
				Apačia	
	Nr.4			Viršus	Sudarė <u>[Signature]</u> J. Krukovski
				Apačia	
	Nr.5			Viršus	Patikrino <u>[Signature]</u> V. Augėnas
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	2009 m. 10 mėn.
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	(Įrengimo tyrinėjimo data)
				Apačia	