

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr. (19) 203^a

Vilnius
(Miestas)


Balsiai Artvarų g.
(gatvė)

33-B-12
(Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PĖJUVAI (m.)

PRIRIŠIMO SCHEMA


Vertikalusis



Horizontalusis



X= 6072508,75
Y= 587446,20



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra
Dangtis		KET	300	—		130,74	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		—	—	0,00		130,74	Ar yra vandens? — nėra
Sienos		PVC	—	—		—	Ar yra dujų? — nėra
Dugnas		PVC	315	—		—	Pastabos:
Vamzžiai	Nr.1			Viršus			
				Apačia			
	Nr.2	PVC	160	Viršus			AB "Inžineriniai tyrinėjimai"
				Apačia	2,55	128,19	
	Nr.3			Viršus			Filialas "TOPOGRAFIJA"
				Apačia			
	Nr.4			Viršus			
				Apačia			
	Nr.5			Viršus			Objektas: 01-2/3019
				Apačia			
	Nr.6			Viršus			Sudarė J.Krukovski
				Apačia			
	Nr.7			Viršus			Patikrinęs V.Augūnas
				Apačia			
						2009 m. 10 mėn.	(Įrengimo tyrinėjimo data)